

Objektbegehung Nr.: 1

Objekt: Musterstr. 1

Datum: 11.01.2007

Uhrzeit: 17:30 Uhr

Anwesende: Marco Nagetusch

Allgemeinzustand: gepflegter Gesamtzustand

KURZBERICHT

Pos.	To - Do	Feststellungen	erledigt
1	ja / nein <input checked="" type="checkbox"/>	2 Glühkörper im Treppenhaus defekt, Bewegungsmelder im Kellerbereich funktioniert nicht.	<input checked="" type="checkbox"/> Datum:
		Auftrag Hausmeister	19.01.07
2	<input checked="" type="checkbox"/>	Die Hauseingangstür schließt nicht selbsttätig. Den Türschliesser nachstellen und auf Funktion prüfen.	<input checked="" type="checkbox"/> Datum:
		Auftrag Hausmeister	
3	<input checked="" type="checkbox"/>	Namenschilder an der Briefkastenanlage erneuern.	<input type="checkbox"/> Datum:
		Auftrag: HV	
4	<input checked="" type="checkbox"/>	Wasserhahn im Waschraum tropft. Abgussbecken stark verschmutzt.	<input type="checkbox"/> Datum:
		Auftrag: Sanitärfirma Mustermann	
5	<input checked="" type="checkbox"/>	Der Hausmeister teilte uns mit, dass einige Mieter im Haus die Mülltonnen falsch befüllen.	<input checked="" type="checkbox"/> Datum:
		Rundschreiben Mülltrennung an alle Mieter	
6	<input checked="" type="checkbox"/>	3 Stck. Fliesen im Fahrradkeller haben sich vom Estrich gelöst.	<input type="checkbox"/> Datum:
		Auftrag: Hausmeister (Reservefliesen im Geräteraum)	
7	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Datum:
8	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/> Datum:

Weiterleitung an den Eigentümer am 12.01.2007 per mail erfolgt